

Relatório Fotográfico

Demolições de alvenaria de 1/2 vez e 1 vez, contidas nos itens 2.5 e 2.6 da planilha orçamentaria.
Rua Amaro Albino Pimentel - Canal do Bradesco (Resposta para item 4)



Relatório Fotográfico

Locais para manutenções utilizando equipamento hidrojato conforme.

Rua das Begonhas (Resposta para item 12)



Relatório Fotográfico

Manutenção mecanizada com equipamentos . (Escavadeira de Esteira)

Canal de Nazaré (Resposta do item 13)



Relatório Fotográfico

Manutenção mecanizada com equipamentos (Retroescavadeira).

Avenida Vesceslau Braz (Resposta do item 13)



