



Secretaria de  
Infraestrutura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MARÇO/2024

LOCAL: PRAÇA COIMBRAL  
DATA: 08/03/2024



**Foto 01: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA AVENIDA DOS GIRASSÓIS  
ENCONTRO COM A RUA DAS AÇUCENAS



**Foto 02: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA AVENIDA DOS GIRASSÓIS,  
VIA SECUNDÁRIA




**Foto 03: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA AVENIDA DOS GIRASSÓIS,  
VIA SECUNDÁRIA



**Foto 04: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA AVENIDA DOS GIRASSÓIS,  
VIA SECUNDÁRIA



**Foto 05: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA AVENIDA DOS GIRASSÓIS,  
VIA SECUNDÁRIA. QUADRA COM ALAMBRADO



**Foto 06: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – PASSEIO COM BANCOS COM  
NECESSIDADE DE PINTURA



Secretaria de  
Infraestrutura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MARÇO/2024

LOCAL: PRAÇA COIMBRAL  
DATA: 08/03/2024



**Foto 07: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA ÁREA DENTRO DA PRAÇA



**Foto 08: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – ACESSO DA RUA DAS AÇUCENAS



**Foto 09: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – ESCADARIA ACESSO PRÓXIMO A  
QUADRA



**Foto 10: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – PASSEIO DA AV. DOS GIRASSÓIS



**Foto 11: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – QUADRA DE ESPORTES COM  
ALAMBRADO



**Foto 12: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO –VISTA DA ESCADARIA DESNÍVEL PARA  
A AV. DOS GIRASSÓIS



Secretaria de  
Infraestrutura


## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MARÇO/2024

LOCAL: PRAÇA COIMBRAL  
DATA: 08/03/2024



**Foto 13: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – PASSEIO COM INTERTRAVADO  
DESTACADO




**Foto 14: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – CANTEIRO DA VISTA PARA AV. DOS  
GIRASSÓIS



**Foto 15: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – NÚCLEO DA GUARDA



**Foto 16: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA ARQUIBANCADA



**Foto 17: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – GUARDA CORPO DE PINTURA  
DESTACADA



**Foto 18: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – ALAMBRADO EMPENADOS



Secretaria de  
Infraestrutura


## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MARÇO/2024

LOCAL: PRAÇA COIMBRAL  
DATA: 08/03/2024



**Foto 19: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – ARQUIBANCADA COM PINTURA  
SAINDO E INTERTRAVADO SOLTO



**Foto 20: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – PASSEIO COM INTERTRAVADO  
DESTACANDO E CANTEIRO QUEBRADO



**Foto 21: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DA RUA FLAMBOYANT COM A  
RUA DAS AÇUCENAS



**Foto 22: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – ACESSO DA RUA FLAMBOYANT  
ÁREAS SEM INTERTRAVADOS



**Foto 23: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – ACESSO DA RUA FLAMBOYANT COM  
AS RUA DAS AÇUCENAS DANIFICADO



**Foto 24: VISTA DA PRAÇA COIMBRAL**  
DESCRIÇÃO – VISTA DO CANTEIRO DO ENCONTRO  
DA AV. DOS GIRASSÓIS E RUA DAS AÇUCENAS



Secretaria de  
**Infraestrutura**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMARAGIBE**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**MARÇO/2024**

**LOCAL: PRAÇA COIMBRAL  
DATA: 08/03/2024**